

٣- مكروباص تويوتا /٤٩١٦٣٧/

/الطراز : هاي اس - السعة : ٢٤٩٤ - سنة الصنع : ٢٠٠٥ - رقم الشاسيه : JTGJS02P855001340/

إجراء عمرة محرك كاملة تتضمن غيار كل من البنود :	
١- طقم قميص محرك	
٢- طقم بستون محرك استندر	
٣- طقم سكران محرك استندر	
٤- طقم قشور ثابت حسب قياس الكرنك	
٥- طقم قشور متحرك حسب قياس الكرنك	
٦- طقم مساند كرنك	
٧- طقم باك بيال	
٨- حباس كرنك	
٩- مضخة زيت	
١٠- مضخة ماء	
١١- طقم صباب هواء	
١٢- طقم صباب نار	
١٣- طقم كيدات هواء	
١٤- طقم كيدات نار	
١٥- طقم جوان محرك كامل	
١٦- حماية على الكولاس عدد اربعة	
١٧- صباب حرارة	
١٨- مصفاة زيت	
١٩- مصفاة فلتر هواء	
٢٠- قنطاط دينمو	
٢١- قنطاط صدر	
٢٢- جوزة حرارة عدد اثنان	
غيار كل من القطع التالية :	
١- حقانة مازوت كاملة	
٢- أبر بخاخ مازوت عدد اربعة	
٣- مسين مضخة مازوت	
٤- علبة فيوزات كاملة مع التوصيلات والملحقات اللازمة	
٥- بلور أمامي	
٦- حركات الشوفاج	
٧- ضوء أمامي يمين +يسار عدد اثنان	
٨- سطب خلفي يمين + يسار	

٢- مكروباص تويوتا /٤٩١٦٣٢/

/الطراز : هاي اس - السعة : ٢٤٩٤ - سنة الصنع : ٢٠٠٥ - رقم الشاسيه : JTGJS02P250004067/

١- طقم قميص محرك	إجراء عمرة محرك كاملة تتضمن غيار كل من البنود :
٢- طقم بستون محرك استندر	
٣- طقم سكران محرك استندر	
٤- طقم قشور ثابت حسب قياس الكرنك	
٥- طقم قشور متحرك حسب قياس الكرنك	
٦- طقم مساند كرنك	
٧- طقم باك بيال	
٨- حساس كرنك	
٩- مضخة زيت	
١٠- مضخة ماء	
١١- طقم صباب هواء	
١٢- طقم صباب نار	
١٣- طقم كيدات هواء	
١٤- طقم كيدات نار	
١٥- طقم جوان محرك كامل	
١٦- حماية على الكولاس عدد اربعة	
١٧- صباب حرارة	
١٨- مصفاة زيت	
١٩- مصفاة فلتر هواء	
٢٠- قشاط دينمو	
٢١- قشاط صدر	
٢٢- جوزة حرارة عدد اثنان	
١- حقانة مازوت كاملة	غيار كل من القطع التالية :
٢- مضخة مازوت كاملة	
٣- بابرة بخاخ مازوت عدد اربعة	
٦- تيربو تشارج	
٧- مضخة دبياج علوية	
٨- مضخة دبياج سفلية	
٩- رولمان مضخة مازوت	
١٠- باك أمتصور أمامي + خلفي عدد ستة	
١- مفتاح كنتاك كامل	
١٢- زند مساحة بلور أمامي عدد اثنان	
١٣- خزان ماء مع المحرك للمساحات	
١٤- بخاخ ماء للبلور الأمامي عدد اثنان	
١٥- غلية فيوزات كاملة مع التوصيلات والملحقات اللازمة	
١٦- زموور ١٢ فولت	
١٧- مضخة فرام كاملة	
١٨- مرآة جانبية يمين + يسار عدد اثنان	
١٩- بلور غطاء الباكاج الخلفي	
٢٠- قفل غطاء الباكاج الخلفي	
٢١- جلدة أمتصور أمامي عدد اثنان	
٢٢- صدام خلفي بلاستيك	
٢٣- قفل بلور جانبي يسار عدد ثلاثة	
١- كف الكمبيوتر الرئيسي أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	
٢- كف كمبيوتر للبخاخات أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	
٣- تشييش مبرد الماء الأساسي والاحتياطي	
٤- تصويج غطاء الباكاج الخلفي مع بخ مكان التصويج	
٥- اصلاح باب الجرار الجانبي	
٦- مرش كامل	
٧- دينمو ١٢ فولت	
٨- الشوفاج	
٩- مقعد راكب عدد خمسة	

٤- مكروباص تويوتا /٤٩١٦٣٩/

/الطراز : هاي اس - السعة : ٢٤٩٤ - سنة الصنع : ٢٠٠٥ - رقم الشاسيه : /JTGJS02P355001343

١- طقم قميص محرك	إجراء عمرة محرك كاملة تتضمن غيار كل من البنود :
٢- طقم بستون محرك استندر	
٣- طقم سكران محرك استندر	
٤- طقم قشور ثابت حسب قياس الكرنك	
٥- طقم قشور متحرك حسب قياس الكرنك	
٦- طقم مساند كرنك	
٧- طقم باك بيال	
٨- حساس كرنك	
٩- مضخة زيت	
١٠- مضخة ماء	
١١- طقم صباب هواء	
١٢- طقم صباب نار	
١٣- طقم كيدات هواء	
١٤- طقم كيدات نار	
١٥- طقم جوان محرك كامل	
١٦- حماية على الكولاس عدد اربعة	
١٧- صباب حرارة	
١٨- مصفاة زيت	
١٩- مصفاة فلتر هواء	
٢٠- قشاط دينمو	
٢١- قشاط صدر	
٢٢- جوزة حرارة عدد اثنان	
١- حقانة مازوت كاملة	غيار كل من القطع التالية :
٢- ابرة بخاخ مازوت عدد اربعة	
٣- تيربو تشارج	
٤- مضخة دبرياج علوية	
٥- مضخة دبرياج سفلية	
٦- رولمان مضخة مازوت	
٧- متصور أمامي عدد اثنان	
٨- مفتاح كنتاك كامل	
٩- دعسة مازوت كهربائية	
١٠- بخاخ ماء للبلور الأمامي عدد اثنان	
١١- علبة فيوزات كاملة مع التوصيلات والملحقات اللازمة	
١٢- زمور ١٢ فولت	
١٣- بلور خلفي جانبي يمين عدد واحد	
١٤- مرآة جانبية يمين	
١٥- قفل غطاء الباكاج الخلفي	
١٦- بلور غطاء الباكاج الخلفي	
١- كف الكمبيوتر الرئيسي أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	إصلاح كل ممايلي :
٢- كف كمبيوتر للبخاخات أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	
٣- تشييش مبرد الماء الأساسي والاحتياطي	
٤- تصويج غطاء الباكاج الخلفي مع بخ مكان التصويج	
٥- اصلاح باب الجرار الجانبي	
٦- مضخة مازوت	
٧- مرش ١٢ فولت	
٨- دينمو ١٢ فولت	
٩- مقعد راكب عدد خمسة	
تنجيد مقاعد الآلية بالكامل	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

دفتر شروط فنية لإصلاح مكروباص تويوتا هاي أس / ١٤ / راكب عدد أربعة :

١- مكروباص تويوتا / ٤٩١٦٣٠ /

/الطراز : هاي أس - السعة : ٢٤٩٤ - سنة الصنع : ٢٠٠٥ - رقم الشاسيه : JTGJS02P350004059 /

١- طقم قميص محرك	إجراء عمرة محرك كاملة تتضمن غيار كل من البنود :
٢- طقم بستون محرك استندر	
٣- طقم سكران محرك استندر	
٤- طقم قشور ثابت حسب قياس الكرنك	
٥- طقم قشور متحرك حسب قياس الكرنك	
٦- طقم مساند كرنك	
٧- طقم باك بيال	
٨- حساس كرنك	
٩- مضخة زيت	
١٠- مضخة ماء	
١١- طقم صباب هواء	
١٢- طقم صباب نار	
١٣- طقم كيدات هواء	
١٤- طقم كيدات نار	
١٥- طقم جوان محرك كامل	
١٦- حماية على الكولاس عدد اربعة	
١٧- صباب حرارة	
١٨- مصفاة زيت	
١٩- مصفاة فلتر هواء	
٢٠- قشاط دينمو	
٢١- قشاط صدر	
٢٢- جوزة حرارة عدد اثنان	
١- حقانة مازوت كاملة	غيار كل من القطع التالية :
٢- مضخة مازوت كاملة	
٣- بخاخ مازوت كامل عدد اربعة	
٤- تيريو تشارج	
٥- مضخة دبرياج علوية	
٦- مضخة دبرياج سفلية	
٧- رولمان مضخة مازوت	
٨- باك أمتصور أمامي + خلفي عدد ستة	
٩- مفتاح كنتاك كامل	
١٠- زند مساحة بللور أمامي عدد اثنان	
١١- بخاخ ماء للبلور الأمامي عدد اثنان	
١٢- علبة فيوزات كاملة مع التوصيلات والملحقات اللازمة	
١٣- زمور ١٢ فولت	إصلاح كل ممايلي :
١- كف الكمبيوتر الرئيسي أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	
٢- كف كمبيوتر للبخاخات أو استبداله في حال عدم امكانية اصلاحه	
٣- تشييش مبرد الماء الأساسي والاحتياطي	
٤- مرش ١٢ فولت	
٥- دينمو ١٢ فولت	
٦- مقعد راكب عدد اربعة	

*(Handwritten signatures and marks)*


- متطلبات عامة

- ١- يجب أن تكون القطع المطلوب تبديلها جديدة ومن نوعية فنية جيدة .
- ٢- يجب أن تسلم الآلية جاهزة فنياً للعمل
- ٣- مدة التنفيذ : ٤٥ يوماً لكل آلية على حدا
- ٤- ضمانات كافة القطع المبدلة وعمليات الإصلاح المنفذة لمسافة /٣٥٠٠٠/ كم أو عام ميلادي أيهما أقرب من تاريخ الإستلام الأولي .
- ٥- تقدم الشركة زيوت المحرك .
- ٦- الطلبية قابلة للتجزئة لكل آلية على حدا ، ولا يمكن التجزئة ضمن الآلية الواحدة .
- ٧- يمكن تسليم كل آلية على حدا عند الإنتهاء من إصلاحها .

اللجنة

رئيس اللجنة

م. إياد عقول



الفني

غدير الجوراني



الفني

ساري عاصي




الفني

موفق اليوسف



يعتمد / المدير العام

المهندس سليمان عبد الرزاق المحمد



٧/٢٩  
٢٠٢٢