

جداول نكورة قاوروظ وحلات قلووظ

م	البند	القياس	الوحدة	الكمية المطلوبة
1	نكورة قاوروظ من اسبخر طقم	G 1/4 X 19	طقم (2)	8
2		G 1/2 X 14	طقم (2)	6
3		G 5/8 X 14	طقم (2)	4
4		G 7/8 X 14	طقم (2)	5
5		G 3/4 X 14	طقم (2)	10

م	البند	القياس	الوحدة	الكمية
1	نكورة قاوروظ من اسبخر طقم	M 2X0.4	طقم	6
2		M 3 X0.5	طقم	6
3		M3.5X0.6	طقم	10
4		M4X0.7	طقم	10
5		M5X0.8	طقم	6
6		M6X1	طقم	7
7		M8X1.25	طقم	12
8		M9X1.25	طقم	3
9		M10X1.5	طقم	15
10		M12X1	طقم	3
11		M12X1.25	طقم	2
12		M14X1	طقم	8
13		M14X1.25	طقم	2
14		M14X1.5	طقم	2
15		M16X1.5	طقم	2
16		M16X2	طقم	3
17		M18X1	طقم	3
18		M18X1.5	طقم	6
19		M18X2	طقم	4
20		M18X2.5	طقم	8
21		M20X1.5	طقم	4
22		M22X1.5	طقم	2
23		M24X2	طقم	3
24		M27X1.5	طقم	2
25		M27X2	طقم	2
26		M30X1.5	طقم	2
27		M30X2	طقم	2
28		M30X3.5	طقم	2
29		M32X1.5	طقم	2

نكورة قاوروظ من اسبخر طقم

٣. ألفة منير

٣. نور دمام

نظرة

1	طقم	M36X3	30
---	-----	-------	----


م	البند	القياس	الوحدة	الكمية
1	طقم نكر قلموطة شمال بالعم	M8X1.25	طقم	2
2		M10X1.5	طقم	2
3		M12X1.25	طقم	2
4		M12X1.75	طقم	2
5		M14X2	طقم	2

م	البند	القياس	الوحدة	الكمية
1	طقم نكر قلموطة بالانش	1/4X20	طقم	4
2		5/16x18	طقم	2
3		3/8X16	طقم	3
4		7/16X14	طقم	2
5		9/16X12	طقم	2



م. نضال إبراهيم



م. نادر طالح



م. أنس حنا

الكمية المطاوعة	الوحدة	القياس	م	اسم المادة
8	عدد	G 1/8 X 28	1	حدة قلووظ مواسير
6	عدد	G 5/8 X 14	2	
7	عدد	G 7/8 X 14	3	

الكمية	الوحدة	القياس	م	اسم المادة
7	عدد	M3.5X0.6	1	حدة قلووظ بالم
16	عدد	M6X1	2	
5	عدد	M7X1	3	
6	عدد	M8X1	4	
6	عدد	M10X1	5	
5	عدد	M10X1.25	6	
2	عدد	M12X1.25	7	
5	عدد	M14X1	8	
2	عدد	M14X2	9	
2	عدد	M18X2	10	
2	عدد	M22X1.5	11	
5	عدد	M32X1.5	12	

الكمية	الوحدة	القياس	م	اسم المادة
2	عدد	M5X0.8	1	حدة قلووظ شمال بالم
2	عدد	M8X1.25	2	
2	عدد	M10X1.5	3	
2	عدد	M12X1.75	4	
2	عدد	M14X2	5	

الكمية	الوحدة	القياس	م	اسم المادة
15	عدد	مم 2 - 4	1	مفتل ساعد ذكر قلووظ
15	عدد	مم 6 - 10	2	مفتل ساعد ذكر قلووظ
5	عدد	مم 12	3	ممسك مفتل حدة قلووظ ببر اغي تثبيت

مفتل ساعد

مفتل ساعد

مفتل ساعد

مفتل ساعد

مفتل ساعد

مفتل ساعد