

دفتر الشروط الفنية لتوريد و تذويب مادة الكلس الحي (زلط)

أولاً : الهدف : توريد و تذويب مادة الكلس الحي (الزلط) لمدة عام .

ثانياً : المواصفات الفنية للمادة :

- ١- كلس حي زلط .
- ٢- خال من البودرة و الأتربة و الأوساخ غير الكلسية .
- ٣- أبعاد القطع ٥ - ١٥ سم .
- ٤- يجب أن لا تزيد نسبة الرواسب عن ٣٠% وفي حال زيادتها عن النسبة المذكورة تضاعف الزيادة فقط عن ٣٠% عند حساب كمية الكلس الصافي لكل كشف على حدا (غرامة مخالفة) .

ثالثاً : متطلبات العمل :




- ١- تحسم الرواسب من الكميات الموردة بعد وزنها .
- ٢- تحسم نسبة الرطوبة من الرواسب المرحلة عند حساب الكميات الصافية الموردة عند كل محضر استلام للكلس و ترحيل الرواسب على أن تحدد نسبة الرطوبة في المخبر المركزي للمصفاة .
- ٣- لا تحسم نسبة الكلس الحي المتبقية في الرواسب من كتلة الرواسب و تعتبر كل مادة خرجت من مصقول الوحدة إلى عربة الرواسب أو إلى ساحة الوحدة ضمن الرواسب بغض النظر عن نسبة الكلس الحي فيها .
- ٤- يجب أن لا يقل رصيد المادة في مستودع القسم في المصفاة عن (٥٠) طن بشكل دائم وأن يبقى خزان رائق الكلس ممتلئ بشكل دائم .

رابعاً : التوريد و التذويب :

- ١- التوريد اليومي بين (٥-٧) طن ، و الشهري بين (١٥٠-٢٢٥) طن .
- ٢- يمكن زيادة الكمية أو إنقاصها حسب الحاجة الفعلية و بناء على طلب المصفاة .
- ٣- يتم تذويب الكميات اللازمة من قبل متعهد توريد الكلس ليبقى خزان رائق الكلس ممتلئ بشكل دائم يتم تنظيف المعدات و ساحة التذويب بعد كل عملية تذويب .
- ٤- على المعارض أن يقدم سعر مادة الكلس منفصل عن سعر تذويب الكلس الصافي .

خامساً : الضمانات :

- ١- يلتزم المتعهد بتوريد المادة خلال أيام الدوام الرسمي و يحق للمصفاة طلب التوريد أيام العطل و الأعياد ، وذلك وفق الحاجة الفعلية .
- ٢- يلتزم المتعهد بترحيل كافة الرواسب الكلسية الناتجة عن الإذابة إلى خارج المصفاة أو إلى منطقة الرامات وذلك حسب الحاجة الفعلية .
- ٣- يلتزم المتعهد بترحيل هذه الرواسب بمعدل مرة من شهر إلى شهرين أو بناءً على طلب القسم .

الموافق : ١٠/١٠/٢٠١٠م
مدير المصفاة : 
مدير التوريد : 
مدير المبيعات : 

حفظت المارون من القسم مدير مادة الكلس المتكامل من مدير توريد الكلس الصافي

- ٤- يتحمل المتعهد المسؤولية الناجمة عن أي تقصير في توريد المادة أو تزويبها وعن الأخطال التي قد تصيب المعدات نتيجة ذلك .
- ٥- يحق للمصفاة شراء مادة الكلس أو تأمين يد عاملة للتزويب و على حساب المتعهد في حال تقصيره عن تأمين ذلك .

انتهى

حمص في << / < / ٢٠٢٤

لجنة الإعداد

رئيساً

م. رشيد طيار

عضواً

م. عزام العلي

عضواً

ج. محمد العتيبي

مدير العمليات والترحيل بالتكليف

م. عامر طراف

٢٠٢٤/١٠/٠٥

بمقتضى

المدير العام

٢٠٢٤/١٠/٠٥

ع